

COOLING SYSTEM TESTER

Artikelnummer : AC 1000



Artikelbezeichnung CONTROLEUR CIRCUITS DE REFROIDISSEMENT

Barcode 3700461410185

Intro Permet la mise sous pression du circuit.

Bouchons à connexion rapide, étanchéité parfaite.

Gamme de bouchons avec derniers modèles pour tous véhicules tourisme et la plupart des

PL.

Permet de déceler immédiatement l'état du circuit et la cause de la fuite (colliers,

manchons, joint de culasse...).

Pompe et bouchons disponibles au détail.

Texte Pompe équipée d'une soupape de décharge

Bouchons disponibles au détail

Merkmale Procédure :

A) Enlever le bouchon du radiateur et nettoyer les appuis-joints (éventuelles

incrustations).

Pour l'essai monter sur le radiateur le bouchon adapté au modèle de raccord :

1) Raccord à baïonnette

Choisir la dimension du bouchon correspondant au radiateur à essayer.

Visser le bouchon sur le support à ailettes.

Accrocher les 2 ailettes métalliques du raccord sur la tubulure; tourner le pommeau

supérieur afin d'obtenir une bonne étanchéité.

2) Raccord à vis

Visser le bouchon sur le radiateur et contrôler que la garniture de caoutchouc soit bien

placée.

- B) Raccorder le testeur de radiateur au bouchon à l'aide du raccord rapide qui se trouve à l'extrémité du tuyau.
- C) Actionner la pompe jusqu'à obtenir une pression d'environ 1bar. Si l'aiguille du manomètre reste immobile pendant 1 minute environ, le circuit marche bien. Si l'aiguille descend, cela signifie qu'il y a des pertes dans le circuit, qui seront aisément localisées par la sortie d'eau. Si le manomètre descend, et aucune perte n'est trouvée, il faudra contrôler l'état d'usure du joint de culasse du moteur.

Dauer der Garantie 2 Jahre

Tarifcode Normaler Tarif (TN)

Garantieverfahren EASY









CLAS EQUIPEMENTS 83, chemin de la CROUZA 73800 CHIGNIN Frankreich Tel.: +33 (0) 4 79 72 62 22

Fax:

Montag bis Freitag von 8:00 bis 12:00 Uhr und 13:30 bis 17:30 Uhr (16:30 Uhr am Freitag)