

## SUBSTITUT RADIATEUR D'HUILE DE BOITE DAF 105

Référence : OM 3970



**Libellé article** SUBSTITUT RADIATEUR D'HUILE DE BOITE DAF 105

**Code EAN** 3700461480409

**Intro** Spécialement conçu pour pallier les pannes de radiateurs d'huile de boîte de vitesses immobilisant le véhicule, le substitut de radiateur se monte en lieu et place du radiateur défectueux. Il permet alors une circulation normale de l'huile dans le circuit. Le véhicule peut donc être rapatrié, en roulant, vers le garage le plus proche.

**Durée de garantie** 2 ans

**Compatible pour véhicule de marque** DAF

**Code tarif** Tarif Normal (TN)

**Procédure de Garantie** EASY



CLAS Equipements  
83, chemin de la CROUZA  
73800 CHIGNIN  
France

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22  
Fax :

Du lundi au vendredi de 8h à 12h et  
de 13h30 à 17h30 (16h30 le  
vendredi)