

TEST

AC 5099

Attention : Sur figures 3 et 4, afin d'éviter un résultat non représentatif, plaquer fortement le miroir.

NB : In figures 3&4, to avoid a non-representative result, press down the microphone firmly.

Achtung : auf Abb. 3 und 4, zur Vermeidung eines nicht representativen Resultats, das Mikrofon stark aufdrücken.


Advertencia : En las figuras 3 y 4, con el fin de evitar un resultado no representativo pegar fuertemente el micrófono.

Attenzione : figure 3 e 4, per evitare un risultato non rappresentativo, inserire il microfono a fondo.


Atenção : Nas figuras 3 e 4, para evitar um resultado não representativo, encostar bem o microfone.

Let op : op de afbeeldingen 3 en 4 : druk de microfoon stevig vast om niet-representatief resultaat te vermijden.

Obs ! Figur 3 och 4 : tryck hårt på mikrofonen för att undvika att få felaktigt återgivna resultat.




1



2


ON

BIP !



3

5 12 ± 1
=
OK



4

5 12 ± 1
=
OK

- Si les valeurs sont différentes de 512 ± 1 , retournez l'outil à CLAS.
- If the values differ from 512 ± 1 , return the tool to CLAS.
- Wenn die Werte von 512 ± 1 abweichen, senden Sie das Werkzeug an CLAS zurück.
- Se i valori sono diversi da 512 ± 1 , restituire l'utensile a CLAS.

- Se os valores forem diferentes de 512 ± 1 , devolva a ferramenta ao CLAS.
- Als de waarden afwijken van 512 ± 1 , draai het gereedschap dan naar CLAS.
- Om värdet skiljer sig från 512 ± 1 , returnera verktyget till CLAS.
- Si los valores son diferentes de 512 ± 1 , devuelva la herramienta a CLAS.



- Avoid shocks, do not drop, do not shake and avoid excessive vibration.
- Avoid all contact with liquids.
- Store the tool in its case away from sunlight, dust and moisture.



- Ne heurez pas, ne faites pas tomber, ne secouez pas et ne soumettez pas l'appareil à des vibrations excessives.
- Evitez tout contact avec des produits liquides.
- Rangez l'outil dans sa malette à l'abri du soleil, de la poussière et de l'humidité.



- Achten Sie darauf, daß das Gerät nicht gegen Gegenstände stößt, daß es nicht auf den Boden fällt, schütteln Sie es nicht und setzen Sie es nicht übermäßigen Vibrationen aus.
- Vermeiden Sie jeden Kontakt mit Flüssigkeiten.
- Das Werkzeug in seinem Koffer vor Sonne, Staub und Feuchtigkeit geschützt aufzubewahren,



- No choque, no deje caer, no sacuda y no someta el aparato a vibraciones excesivas.
- Evite cualquier contacto con productos líquido.
- Coloque la herramienta en su maletín, lejos del sol, del polvo y de la humedad.



- Não embata, não deixe cair, não sacuda e não submeta o aparelho a vibrações excessivas.
- Evite qualquer contacto com produtos líquidos.
- Armre a ferramenta na malinha ao abrigo do sol, do pó e da humidade.



- Voorkom stoten, vallen, schudden en blootstelling aan hevige trillingen van het apparaat.
- Vermijd contact met vloeibare producten.
- Berg het gereedschap op in het bijbehorende koffertje, op een stofvrije en droge plaats



- Undvik att verktyget utsätts kraftiga stötar vibrationer, skakningar eller tappas i golvet.
- Undvik all kontakt med vätskor.
- Förvara verktyget i sin box för skydd mot sol, damm och fuktighet.



- Non utare, non far cadere, non scuotere e non sottoporre liapparecchio ad eccessive vibrazioni.
- Evitare qualsiasi contatto con prodotti liquidi.
- Riporre l'utensile nella rispettiva custodia al riparo dalla luce del sole, dalla polvere e dall'umidità.

CLAS

83 Chemin de la Crouza
73800 CHIGNIN - France

Tel. : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax : +33 (0) 4 79 72 52 86

contact@clas.com

clas.com

UTILISATION / USE / BENUTZUNG / USO / UTILIZAÇÃO / GEBRUIK / ANVÄNDNING / UTILIZZO

