

## 1/2" SELBSTREINIGENDER SCHALLDÄMPFER

Artikelnummer : SA 1076



**Artikelbezeichnung** 1/2" SELBSTREINIGENDER SCHALLDÄMPFER

**Barcode** 3700461405341

**Merkmale** 1/2" Außengewinde

**Dauer der Garantie** Pas de garantie (consommable)

**Tarifcode** Normaler Tarif (TN)

**Garantieverfahren** NO

**Artikel Master(s)** AC 1020 | APPAREIL REMPLACEMENT/VIDANGE LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT  
HU 0159N | RECUPERATEUR D'HUILE MIXTE 80L AVEC PRECHAMBRE  
HU 0149N | RECUPERATEUR MIXTE 80L  
HU 0139 | VIDANGEUR ASPIRATION 24L  
SA 0131 | BLOC ENTREE D'AIR AVEC SOUPE DE SECURITE

### SAV-Videos

Cliquez sur l'opération qui vous intéresse pour voir la vidéo :

- [REEMPLACEMENT FILTRE ÉCHAPPEMENT SYSTÈME VENTURI \(AC 1020\)](#)



CLAS EQUIPEMENTS  
83, chemin de la CROUZA  
73800 CHIGNIN  
Frankreich

Tel. : +33 (0) 4 79 72 62 22  
Fax :

Montag bis Freitag von 8:00 bis  
12:00 Uhr und 13:30 bis 17:30 Uhr  
(16:30 Uhr am Freitag)