

BESCHÄDIGTE GLÜHKERZENABZIEHVORRICHTUNG M8-M10

Artikelnummer : OM 3778



Artikelbezeichnung BESCHÄDIGTE GLÜHKERZENABZIEHVORRICHTUNG M8-M10

Barcode 3700461425295

Intro Ermöglicht den Ausbau von beschädigten oder gebrochenen Glühkerzen.
Zum Anzapfen von Glühkerzen M8-M10 (VW-Audi, Mercedes, Opel, Peugeot, Renault usw.)

Zusammensetzung Inhalt:

- SA5346: Torx-Nuss zum Entfernen der oberen Verbindung
- SA5328: Zentrierhülsen für Pilotbohrer (2 Stück)
- SA5341: Vorbohrer Ø3,5mm (2 Stück) zum Bohren der Elektrode
- SA5333: Stufenbohrer in zwei Größen für M10-Stecker (Ø9x4mm)
- SA5332: Stufenbohrer M8 in zwei Größen (Ø7x4,2mm)
- SA5342: Bohrerhalteadapter Ø10mm
- SA5351: Bohrer-Halteadapter Ø7mm
- SA5337: Gewindebohrer 1/4 "für Extraktionsschraube
- SA5336: Gewindebohrer M8 zur Erneuerung von M8-Glühkerzengewinden
- SA5335: Gewindebohrer M10 für Glühkerzengewinde M10
- SA5340: Ratsche T-Bar linksdrehend
- SA5334: Kraftschraube (2Stück)
- SA5345: Konischer Auszieher mit Innenschraube

Dauer der Garantie 2 Jahre

Art des Treibstoffs Diesel

Tarifcode Normaler Tarif (TN)

Garantieverfahren EASY



CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Frankreich

Tel. : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Montag bis Freitag von 8:00 bis
12:00 Uhr und 13:30 bis 17:30 Uhr
(16:30 Uhr am Freitag)