

KIT EXTRACCIÓN ELECTRODOS BUJÍAS M8 ESPECIAL 1.4-1.6 HDI-TDCI

Referencia : OM 3769



nombre de artículo KIT EXTRACCIÓN ELECTRODOS BUJÍAS M8 ESPECIAL 1.4-1.6 HDI-TDCI

Código EAN 3700461450587

Intro Kit para la extracción de la parte final del electrodo, la cual es imposible de sacar cuando se ha roto o gripado al interior del asiento de la bujía M8.
Este kit de fácil utilización permite reducir considerablemente el tiempo y el coste de trabajo.

Más producto Perforación a ciegas gracias a la guía

Incluye Incluye :
- varilla de extracción M4 con tuerca
- SA3764 : macho de roscar M4 con alargador montado
- martillo de inercia para extracción de bujías M8
- SA3763 : broca Ø3.2 con alargador montado
- SA 3768 : guía de bujías M8x1

Apto para Modelos :
Citroën : Xsara, Xsara break, Xsara coupé, Xsara Picasso, Berlingo, C2, C3, C3 Pluriel, C4, C4 grand Picasso, C5, C5 break, DS3
Suzuki : Liana, Kombi
Toyota : Aygo
Mazda : 2
Volvo : S 40, V 50
Ford : C-Max, Fiesta, Focus, Focus C-Max, Focus II, Fusion
Peugeot : 107, 206, 207, 208, 307, 308, 407, 1007, 3008

Motores : 1.4 HDI, 1.6 HDI, 1.4 HDI 16V, 1.6 HDI 16V, 1.6 HDI 110 FAP, 1.4 DDIS, 1.4 CD, 1.6 D, 1.4 TDCI, 1.6 TDCI, 1.4 HDI ECO 70

Códigos motores 8HX (DV4TD) , 8HZ (DV4TD) , 9HZ (DV6TED4) , 8HY (DV4TED4) , 9HX (DV6ATED4) , 9HY (DV6TED4) , 2WZ-TV , F6JA , D4164T , HHDA , HHDB , G8DA , G8DB , G8DD , GPDA , F6JB , HHJA , HHJB

Periodo de garantía 2 años

Tipo de combustible Diesel

Link de vídeo <https://www.youtube.com/watch?v=eI7dqkrV-JI>

Código de tarifa Tarifa Normal (TN)

Warranty ProcedureEASY



CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Francia

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Monday to Friday - From 8 to
12h30 and from 14h to 17h30
(16h30 on friday)