

KIT EXTRACCIÓN BUJÍAS DE PRECALENTAMIENTO AVERIADAS M8-M10

Referencia : OM 3778



nombre de artículo KIT EXTRACCIÓN BUJÍAS DE PRECALENTAMIENTO AVERIADAS M8-M10

Código EAN 3700461425295

Intro Permite el desmontaje de bujías de precalentamiento deterioradas o rotas.
Para el roscado de bujías de precalentamiento M8-M10 (VW-Audi, Mercedes, Opel, Peugeot, Renault, etc.)

Incluye Incluye :
- SA5346 : llave de vaso Torx para extracción de electrodos
- SA5328 : guías (2 piezas)
- SA5341 : broca derecha Ø3.5mm (2 piezas) para la perforación del electrodo
- SA5333 : broca doble diámetro Ø9xØ4mm para bujías M10
- SA5332 : broca doble diámetro Ø7xØ4.2mm para bujías M8
- SA5342 : adaptador portabroca Ø10mm
- SA5351 : adaptador portabroca Ø7mm
- SA5337 : macho de roscar 1/4" para tornillo de extracción
- SA5336 : macho de roscar M8 para reparar la rosca de bujías M8
- SA5335 : macho de roscar M10 para reparar la rosca de bujías M10
- SA5340 : llave en T con trinquete
- SA5334 : tornillo de extracción (2 piezas)
- SA5345 : extractor cónico con rosca interior

Periodo de garantía 2 años

Tipo de combustible Diesel

Código de tarifa Tarifa Normal (TN)

Warranty ProcedureEASY



***Public price Exl. Tax : 325,00 €**

*Applicable user fees from 01/09/2024 to 31/08/2025

CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Francia

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Monday to Friday - From 8 to 12h30
and from 14h to 17h30 (16h30 on
friday)