

KIT EXTRACCIÓN ELECTRODOS BUJÍAS M8-M9-M10

Referencia : OM 3790



nombre de artículo KIT EXTRACCIÓN ELECTRODOS BUJÍAS M8-M9-M10

Código de barras 3700461486838

Introducción Kit para la extracción de la parte final del electrodo, la cual es imposible de sacar cuando se ha roto o gripado al interior del asiento de la bujía M8, M9 o M10. Este kit es de fácil utilización y permite reducir considerablemente el tiempo y el coste de trabajo. Compatible con determinados modelos de motores que están equipados con bujías de precalentamiento M8 con electrodos al diámetro de las bujías M10 (para consultar la lista de vehículos y modelos véase la sección "apto específicamente para").

Incluye

Incluye :

- martillo de inercia para extracción de bujías M8-M9-M10
- SA3791 : broca Ø2.5 con alargador montado
- SA3792 : macho de roscar M3 con alargador montado
- SA3793 : varilla de extracción M3 con tuerca
- SA3794 : broca Ø3.2 con alargador montado (para determinados modelos de motores)
- SA3795 : macho de roscar M4 con alargador montado (para determinados modelos de motores)
- SA3796 : varilla de extracción M4 con tuerca montada (para determinados modelos de motores)
- guía bujías M8x1
- guía bujías M9x1
- guía bujías M10x1
- guía bujías M10x1.25

Apto para

Modelos :

Citroën : Xsara, Xsara break, Xsara coupé, Xsara Picasso, Berlingo, C2, C3 (FC_), C3 Pluriel, C4 Coupé, C4 Grand Picasso, C5, C5 Break (RE)

Ford : C-Max, Fiesta V, Focus C-Max, Focus 2, Fusion

Mazda : Mazda 2

Peugeot : 107, 206 (2A/C), 206 SW (2E/K), 206 CC (2D), 207, 307 (3A/C), 307 Break (3E), 307 SW (3H), 407, 407 SW, 1007

Suzuki : Liana, Kombi

Toyota : Aygo

Volvo : S40 II, V50

Motores : 1.4 HDI, 1.4 HDI 16V, 1.4 HDI ECO 70, 1.6 HDI, 1.6 HDI 90, 1.6 HDI 110 FAP, 1.6 HDI 16V, 1.4 TDCI, 1.6 TDCI, 1.4 CD, 1.4 DDIS, 1.6 D

Códigos motores

DV4 , DV6 , DV6TED4 , DV6ATED4 , 8HX (DV4TD) , 8HY , 8HY (DV4TED4) , 8HZ (DV4TD) , 9HX (DV6ATED4) , 9HY (DV6TED) , 9HY (DV6TED4) , 9HZ (DV6TED4) , F6JA , F6JB , G8DA , G8DB , G8DD , G9DB , GPDA , HHDA , HHDB , HHJA , HHJB , 2WZ-TV , D 4164 T

Opciones

Opción: taladro de ángulo reversible OP1218

Periodo de garantía 2 años**Tipo de combustible** Diesel**Código de tarifa** Tarifa Normal (TN)**Warranty Procedure**EASY

CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Francia

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Monday to Friday - From 8 to 12h30
and from 14h to 17h30 (16h30 on
friday)