

EXTRACTOR BUJÍAS DE PRECALENTAMIENTO MERCEDES CDI

Referencia : OM 9256



nombre de artículo EXTRACTOR BUJÍAS DE PRECALENTAMIENTO MERCEDES CDI

Código de barras 3700461427381

Introducción Esta herramienta permite extraer la bujía de precalentamiento aflojada que quede bloqueada en el pozo de la culata, así como la limpieza del pozo.

Incluye Incluye :
- 2 escariadores M10x1-M12x1.25
- extractor de bujías de precalentamiento

Apto para Apto para (códigos Mercedes) :
OM604, OM605, OM606, OM611, OM612, OM613, OM646, OM647, OM648
(2.1, 2.2, 2.7, 3.2 CDI)

Periodo de garantía 2 años

Tipo de combustible Diesel

Código de tarifa Tarifa Normal (TN)

Warranty Procedure EASY



CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Francia

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Monday to Friday - From 8 to 12h30
and from 14h to 17h30 (16h30 on
friday)