

## COFFRET REPARATION CARTERS D'HUILE AVEC BOUCHONS

Référence : HU 2050



<b>Libellé article</b>	COFFRET REPARATION CARTERS D'HUILE AVEC BOUCHONS
<b>Code barre</b>	3700461441103
<b>Intro</b>	Ce coffret est conçu pour la réparation des filetages de carters d'huile endommagés
<b>Composition</b>	Composition : <ul style="list-style-type: none"><li>- HU2051 : Lot de 6 bouchons+joint+taraud M13x1.25</li><li>- HU2052 : Lot de 6 bouchons+joint+taraud M13x1.5</li><li>- HU2053 : Lot de 6 bouchons+joint+taraud M15x1.5</li><li>- HU2054 : Lot de 6 bouchons+joint+taraud M17x1.5</li><li>- HU2055 : Lot de 6 bouchons+joint+taraud M20x1.5</li><li>- HU2056 : Lot de 6 bouchons+joint+taraud M22x1.5</li></ul>
<b>Durée de garantie</b>	Pas de garantie (consommable)
<b>Code tarif</b>	Tarif Normal (TN)
<b>Procédure de Garantie</b>	NO

NO  
WARRANTY



TN

**\*Prix public HT : 109,00 €**

\*Tarifs utilisateurs conseillés applicables du 01/09/2024 au 31/08/2025

CLAS Equipements  
83, chemin de la CROUZA  
73800 CHIGNIN  
France

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22  
Fax :

Du lundi au vendredi de 8h à 12h et  
de 13h30 à 17h30 (16h30 le  
vendredi)