

DOUILLE 12 ERGOTS MOYEUX ARRIERE MERCEDES Ø90mm

Référence : OM 0305



Libellé article	DOUILLE 12 ERGOTS MOYEUX ARRIERE MERCEDES Ø90mm
Code EAN	3700461438745
Affectations	Pour Mercedes Actros 1840, essieu arrière BRG année 2001
Durée de garantie	2 ans
Compatible pour véhicule de marque	Mercedes
Autres	Utilisation clé à choc préconisée
Diamètre	90,00 mm
Code tarif	Tarif Normal (TN)
Procédure de Garantie	EASY



2
WARRANTY



TN

CLAS Equipements
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
France

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Du lundi au vendredi de 8h à 12h et
de 13h30 à 17h30 (16h30 le
vendredi)