

SUBSTITUT RADIATEUR D'HUILE DE BOITE DAF 95

Référence : OM 3971



Libellé article SUBSTITUT RADIATEUR D'HUILE DE BOITE DAF 95

Code barre 3700461480416

Intro Spécialement conçu pour pallier les pannes de radiateurs d'huile de boîte de vitesses immobilisant le véhicule, le substitut de radiateur se monte en lieu et place du radiateur défectueux. Il permet alors une circulation normale de l'huile dans le circuit. Le véhicule peut donc être rapatrié, en roulant, vers le garage le plus proche.

Durée de garantie 2 ans

Type de véhicule PL

**Compatible pour
véhicule de marque** DAF

Code tarif Tarif Normal (TN)

**Procédure de
Garantie** EASY



***Prix public HT : 183,00 €**

*Tarifs utilisateurs conseillés applicables du 01/09/2024 au 31/08/2025

CLAS Equipements
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
France

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Du lundi au vendredi de 8h à 12h et
de 13h30 à 17h30 (16h30 le
vendredi)